| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIBELA | **Applied Software Version** | | Date: 23/05/2024 | X<br>Kgomtso NKOANA<br>Test Expert | | Project:<br>PRASA |
| PRASA TEST AND COMISSIONING | | | BASELINE version:<br>BL 10.3 M0 | | 23/05/2024 | Trainset 223 |
| **Name** | **PU/Supplier** | **Applied Version** | **BASELINE Version** | **Who** | **Date** | **Remarks** |
| | | | | | | |
| TC1 | | | | | | |
| TC1 MCE | REI | 2.0.1.3 | 2.0.1.3 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version MPU1 | REI | 2.0.1.3 | 2.0.1.3 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version DDU1 | REI | 2.0.1.3 | 2.0.1.3 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version BCU | REI | 2.4.2.1 | 2.4.2.1 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR1 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR2 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR3 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR4 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR5 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR6 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR1 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR2 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR3 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR4 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR5 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR6 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version HVAC SW | Thermoking | C11 | C11 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version ACU SW | CLR RS | 3.1.5 | 3.1.5 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version PACIS Media Database | VBN | 4.1.5.0 | 4.1.5.0 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version SW Wiping System | | SW 3E405047.P03 | SW 3E405047.P03 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version BRIO04/ BRIO05 (EIP) | VBN | 1.2 | 1.2 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version BRIO04/ BRIO05 (IAP) | VBN | 1.2 | 1.2 | Kgomotso Nkoana | | |
| Version FDU SW | Zyteq | 1.1.19 | 1.1.19 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version GSM-R | VBN | 02.00.19 | 02.00.19 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version UHF | Gib | tbc | tbc | N/A | N/A | Supplier provided in agreement with Transnet |
| | | | | | | |
| M4 | | | | | | |
| Version TBCU | SES | 12.0.1.0 | 12.0.1.0 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR1 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR2 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR3 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR4 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR5 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR6 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR1 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR2 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR3 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR4 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR5 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR6 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version HVAC SW | Thermoking | C11 | C11 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version PRASA EPC- SW (Brakes) | Wabtec | 01.00.00.00 | 01.00.00.00 | N/A | 23/05/2024 | |
| Version BRIO01 (EIP) | VBN | 1.6 | 1.6 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version BRIO01 (IAP) | VBN | 1.6 | 1.6 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| | | | | | | |
| M1 | | | | | | |
| Version TBCU | SES | 12.0.1.0 | 12.0.1.0 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR1 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR2 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR3 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR4 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR5 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR6 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR1 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR2 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR3 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR4 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR5 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR6 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version HVAC SW | Thermoking | C11 | C11 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version PRASA EPC- SW (Brakes) | Wabtec | 01.00.00.00 | 01.00.00.00 | N/A | N/A | |
| Version NETBOX | VBN | 6.2.1.8 | 6.2.1.8 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version BRIO01 (EIP) | VBN | 1.6 | 1.6 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version BRIO01 (IAP) | VBN | 1.6 | 1.6 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| | | | | | | |
| M2 | | | | | | |
| Version TBCU | SES | 12.0.1.0 | 12.0.1.0 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR1 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR2 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR3 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR4 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR5 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR6 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR1 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR2 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR3 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR4 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR5 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR6 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version HVAC SW | Thermoking | C11 | C11 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version PRASA EPC- SW (Brakes) | Wabtec | 01.00.00.00 | 01.00.00.00 | N/A | N/A | |
| Version MBX SW | VBN | 8.12.2 | 8.12.2 | N/A | N/A | |
| Version BRIO01 (EIP) | VBN | 1.6 | 1.6 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version BRIO01 (IAP) | VBN | 1.6 | 1.6 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version ERTMS SW | CLR TIS | 2.6.8 | 2.6.8 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| | | | | | | |
| M3 | | | | | | |
| Version TBCU | SES | 12.0.1.0 | 12.0.1.0 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR1 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR2 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR3 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR4 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR5 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR6 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR1 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR2 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR3 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR4 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR5 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR6 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version HVAC SW | Thermoking | C11 | C11 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version PRASA EPC- SW (Brakes) | Wabtec | 01.00.00.00 | 01.00.00.00 | N/A | N/A | |
| Version BRIO01 (EIP) | VBN | 1.6 | 1.6 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version BRIO01 (IAP) | VBN | 1.6 | 1.6 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| | | | | | | |
| TC2 | | | | | | |
| TC2 MCE | REI | 2.0.1.3 | 2.0.1.3 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version MPU2 | REI | 2.0.1.3 | 2.0.1.3 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version DDU2 | REI | 2.0.1.3 | 2.0.1.3 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version BCU | REI | 2.4.2.1 | 2.4.2.1 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version CPM | VBN | 01.02 | 01.02 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version OTDR | VBN | 1.1.0.0 | 1.1.0.0 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR1 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR2 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR3 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR4 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR5 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR6 Version DCU Software | IFE | DDASE21064S01V01_04 | DDASE21064S01V01_04 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR1 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR2 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR3 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR4 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR5 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| DOR6 Version DCU Firmware | Duagon | d-009535-039480 | d-009535-039480 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version HVAC SW | Thermoking | C11 | C11 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version ACU SW | CLR RS | 3.1.5 | 3.1.5 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version SW Wiping System | | SW 3E405047.P03 | SW 3E405047.P03 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version BRIO04/ BRIO05 (EIP) | VBN | 1.2 | 1.2 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version BRIO04/ BRIO05 (IAP) | VBN | 1.2 | 1.2 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version GSM-R | VBN | 02.00.19 | 02.00.19 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version UHF | Gib | tbc | tbc | N/A | N/A | Supplier provided in agreement with Transnet |
| | | | | | | |
| Train | | | | | | |
| Version CRS | VBN | 2.5 | 2.5 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version TRS TCMS | VBN | 2.5 | 2.5 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version TRS PACIS | VBN | 2.7.1.1 | 2.7.1.1 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version PRASA Dataplugs **CRS** TCMS | VBN | 2.1 | 2.1 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version PRASA Dataplugs **TRS** TCMS | VBN | 2.1 | 2.1 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version PRASA Dataplugs **CRS** PACIS | VBN | 3.0.0.0 | 3.0.0.0 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version PRASA Dataplugs **TRS** PACIS | VBN | 5.0.0 | 5.0.0 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |
| Version PACIS | VBN | 3.6.1 | 3.6.1 | Kgomotso Nkoana | 23/05/2024 | |